


インフラトータルメンテナンスシステム Infrastructure Total Maintenance 【ITM System】

インフラ構造物の維持管理履歴を一元管理



- ◆各種インフラ構造物(橋梁・トンネル・照明 他)を**一元管理**
- ◆インフラ構造物毎に**地図形式及び一覧形式**で表示・検索
- ◆多様な条件設定による**検索機能をカスタマイズ可能**
- ◆施設台帳・点検調書・補修工事関連資料などを**デジタル管理**
- ◆インフラ構造物の竣工から維持管理を**タイムラインで管理**
- ◆Webブラウザで**いつでも・どこでも**確認可能

一覧表検索

スピーディーで多様な検索機能

検索条件: 施設ID: 施設名称: 所在地: 施設種別: 施設用途: 施設規模: 施設年代: 施設状態: 施設種別: 施設用途: 施設規模: 施設年代: 施設状態:

全1745件 現在1ページ/総ページ33 [詳しく見る](#)

MAP	詳細	施設ID	施設名称	所在地	施設種別	延床	延床㎡	階数	竣工	写真
	詳細	61000101	福伏東-東水中央2	福井市南水中央2丁目	福祉業務	4.66	12.03	1	R.C	
	詳細	61000201	福伏東-西水5	福井市西水5丁目	福祉業務	3.15	16.01	1	R.C	
	詳細	61000301	福伏東-東水4	福井市南水4丁目	福祉業務	3.80	15.65	1	R.C	
	詳細	61000401	福伏東-東水3	福井市南水3丁目	福祉業務	3.58	15.05	1	R.C	

基本情報

維持管理タイムライン

維持管理を時系列で表示

履歴

年次	内容	詳細	ダウンロード
2018年 平成30年	2018-03-13 シブタ川清流2017株式会社 中間報告	施設写真 施設写真 施設写真	施設写真 施設写真 施設写真
2019年 令和元年	2019-01-10 シブタ川清流2017株式会社 中間報告	施設写真 施設写真 施設写真	施設写真 施設写真 施設写真
2021年 令和2年	2021-01-15 シブタ川清流2017株式会社 中間報告	施設写真 施設写真 施設写真	施設写真 施設写真 施設写真
2021年 令和3年	2021-09-01 シブタ川清流2017株式会社 中間報告	施設写真 施設写真 施設写真	施設写真 施設写真 施設写真

点検結果一覧

フィルタ機能で欲しい情報を一発表示

点検

No.	施設ID	施設名称	所在地	施設種別	延床	延床㎡	階数	竣工	点検日時	点検内容	点検結果	写真
1	61000101	福伏東-東水中央2	福井市南水中央2丁目	福祉業務	4.66	12.03	1	R.C	2021-09-01	外観	良好	
2	61000201	福伏東-西水5	福井市西水5丁目	福祉業務	3.15	16.01	1	R.C	2021-09-01	外観	良好	
3	61000301	福伏東-東水4	福井市南水4丁目	福祉業務	3.80	15.65	1	R.C	2021-09-01	外観	良好	
4	61000401	福伏東-東水3	福井市南水3丁目	福祉業務	3.58	15.05	1	R.C	2021-09-01	外観	良好	

点検情報

損傷進行度比較

前回と今回の損傷状況を簡単比較

損傷写真比較

今回写真	前回写真

工事調書

工事関連資料のあらゆるデータフォーマットを登録可能

補修補強 (2021-01-15)

会社名	37ビル建築設計株式会社	自由記	施設種別
施工種	37ビル建築設計株式会社	工事種別	
工事名	新築No.1- 補修補強工事	工事内容	3,320千円
工事種	補修補強工事・補修工事	補修	20.5㎡
内容			

施工管理書類

- 設計図書、工事管理 [詳細](#)
- 現場管理、品質管理 [詳細](#)
- 竣工図書、関係書類、手続書 [詳細](#)
- 納入品、資材管理書 [詳細](#)
- 竣工検定記録 [詳細](#)
- 補修記録 [詳細](#)
- 調査データ [詳細](#)
- 写真データ [詳細](#)

PDF IMG CAD 3D MS

工事情報

施設位置をあらゆる電子地図に表示

施設位置をあらゆる電子地図に表示

地図検索



お問い合わせ

Zivil ジビル調査設計株式会社

〒910-0001 福井県福井市大願寺2丁目5番18号

TEL: 0776-23-7155/ FAX: 0776-27-7323

minamide@zivil.co.jp(技術担当:南出) nishikawa@zivil.co.jp(営業担当:西川)

